Phone: 0512-68256888 Email:h-sun@h-sun.com Url:www.china-chip.com

遥控电风扇控制器

2

3

4

5

6

7

8

特性说明:

• 两种型号: HS8210BA4K、HS8210BA4

• 三种风速:强、中、弱

• 定时模式: 0.5、1、2、4 小时累进计时

• 一组非独立式摆头控制功能

• 蜂鸣器响声: 开机' Bi-Bi'

关机'Bi一' 其它操作'Bi'

455KHz 振荡器作振荡电路输入

• 中风起动功能

• 独立'开/关 '键开/关机: HS8210BA4K '风速 '键开机: HS8210BA4

• 具备记忆功能,免却每次开机重新设定运作模式

• 配 HS5104 编码器可实现全功能遥控

DI	USS -	16
		15
OFF	OSC1	1.4
TIMER	OSC2	14
SPEED	BUZ -	13
LEDG	VDD -	12
		11
COM	LOW	
SW	MED -	10
		9
SHO	STR -	

HS8210BA4K HS8210BA4

绝对最高限值:

• 电源电压 : -0.3~6V

• 输入/输出电压 : Vss−0.3~VDD+0.3V

功率损耗
 : 500mW

工作温度 : -10~70℃
 贮存温度 : -40~125℃

直流特性:

参数	符号	条件	最小	标准	最大	单位
工作电压	$V_{\scriptscriptstyle DD}$		3	5	6	V
静态电流	${ m I}_{ m SB}$	V _{DD} V _{SS} =5V OSC 停止 输出无负载			500	μA
输入高电平	$V_{\scriptscriptstyle \mathrm{IH}}$		3. 5			V
输入低电平	V_{IL}				1.5	V
		V _{OL} =0.7V OFF, LEDS, SPEED, TIMER		10		mA
输出电流	$\mathrm{I}_{\mathtt{OL}}$	可控硅, Vol=0.7V		10		mA
		COM		40		mA
		蜂鸣片, V _{OH} =4.3V		5		mA

Phone: 0512-68256888 Email:h-sun@h-sun.com Url:www.china-chip.com

功能一般说明:

HS8210 风扇控制器,是以电子式的触控开关和定时器,取代传统机械式开关和定时器,提供一组摆头功能,强化了风扇的功能,配上特定编码器,实现多通道遥远控制,提升其附加价值。

' 关 ' 键

: 切断马达电源,风扇停止运转,控制电路复原静态状态,并记忆关机前之运作模式,待下次开机时,即以记忆状态运行(定时及睡眠风不会被记忆)。

'开/关'键('K'版本): 当风扇静止时,按此键启动风扇。风扇中风启动以增大扭力,三秒钟后回复设定之弱风状态(初次上电),或被记忆之风速状态运行。当风扇转动时,按此键切断马达电源,风扇停止运转,控制电路复原静态状态,并记忆关机前之运作模式,待下次再按此键启动风扇时,即以记忆状态运行(定时及睡眠风不会被记忆)。

'开/风速 '键

: 当风扇静止时,此为起动键。风扇中风启动以增大扭力, 三秒钟后回复设定之弱风状态(初次上电),或被记忆之风 速状态运行。当风扇转动中,此为风速设定键,弱、中、强、 弱、中…循环式选择。

'风速'键('K'版本):风速设定键,弱、中、强、弱、中...循环式选择。

'定时'键


: 设定风扇之预置时间:0.5、1、2、4小时四段式累进计时 当风扇在定时状态中运转时,LED之显示会随时间之过 去而显示预置剩余时间,以清楚显示风扇尚会进行多长工 作时间才会停止。

'摆头'键

: 当风扇运转时,按此键可控制电子摆头运转,当风扇停止时,此键不动作。

配上编码器 HS5104,可设计出全功能遥控以上各按键之发射器。每次按键,皆有蜂鸣器响声以表示按键讯号成功接收。

控制面板:




脚位说明:

脚 位	名 称	1/0	说 明	
1	DI	Ι	遥控讯号输入	
2	0FF	I/0	关机键或开/关键输入及 LED 扫描输出端	
3	TIMER	I/0	定时键输入及 LED 扫描输出端	
4	SPEED	I/0	风速键输入及 LED 扫描输出端	
5	LEDG	0	LED 驱动	
6	COM	0	LED 扫描公共端	
7	SW	Ι	摆头键输入	
8	SH0	0	摆头驱动、水平摆头	
9	STRONG	0	强风驱动	
10	MEDIUM	0	中风驱动	
11	LOW	0	弱风驱动	
12	VDD	_	正电源	
13	BUZ	0	蜂鸣器驱动	
14	0SC2	0	455KHz 振荡器	
15	0SC1	I		
16	VSS	_	负电源	

应用电路


<u>电源部份</u>



<u>元件清单</u>

符号	器件	参 数
FUSE	保险丝	1A, 250V
R1	碳膜电阻	2×180Ω/2W
R2	碳膜电阻	200K/0.5W
R3	碳膜电阻	2×47Ω/0. 25W
R4	碳膜电阻	1KΩ/0.5W
C1	聚丙烯电容	1. 2μF, 400VAC
C2	电解电容	470μF, 16V
C3	电解电容	470μF, 10V
C4	瓷片电容	0. 1μF
D1, D2	二极管	IN4007
D3	稳压管	5. 1V, 1W


控制部分:



<u>元件清单</u>

符号	器件	参 数
R1-R4	碳膜电阻	10KΩ, 0. 25W
R5-R7, R9	碳膜电阻	470 Ω , 0. 25W
R10	碳膜电阻	100 Ω , 0. 5W
R8	碳膜电阻	560Ω, 0. 25W
C5	电解电容	220μ, 10V
C6, C7	瓷片电容	100p
C8	瓷片电容	0. 1u
XL	振荡器	455KHz
BUZ	蜂鸣片	Ф27
LED	发光二极管	Ф3×5
KEY	轻触开关	$\Box 6$ mm $\times 4$
IRM	IR 接收头	5302
IC	控制器	HS8210 系列
T1-T4	可控硅	MAC97A6

HS5104 发射器线路图



<u>元件清单</u>

符号	器件	参 数
C1	电解电容	10μ, 10V
C2, C3	瓷片电容	100p
XL	陶瓷振荡器	455KHz
LED1	发光二极管	Ф3
LED2	红外线发射管	LTE-5208A
R	碳膜电阻	4. 7Ω , 0. 25 W
Q1, Q2	三极管	9014 or 8050
IC	发射 IC	HS5104